G8 SUPER

Description:

Est une résine PU à 1 composant sans solvant qui réagit à l'humidité de l'air. G8 donne une couche de protection à haute brillance et dispose d'une résistance aux éraflures et aux rayonnements UV. S'attache à la plupart des sous-sols poreux et a différentes possibilités d'application.

Extrêmement résistante aux produits chimiques, aux diluants, aux acides dilués.

Emballage disponible : 1, 5 et 10 lt et en fût (200 lt).

Application:

Pour étancher les sous-sols poreux ou comme vernis à haute brillance pour des boiseries, à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut être colorée (transparent = ne couvre pas) avec 1-3% de pigment PU ou de la poudre bronzée. S'attache au bois, au cuivre et au stratifié époxy ou polyester.

Données de livraison:

Couleur	transparent
Viscosité	150 Mpa's
Poids spécifique	± 1,0 gr / cm ³
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	200-300 gr/m ² /couche
Shore	pas d'application

Mise en oeuvre:

La surface doit être sèche et exempte de graisse. Appliquez la couche d'accrochage G4 au rouleau ou à la brosse. Pour des sous-sols poreux diluer la première couche avec 25-50% d'un diluant PU, la suivante avec 0-25% et appliquez les autres couches non-diluées. Pour des sous-sols non-poreux diluer la première couche avec 20% d'un diluant PU et appliquez les autres couches non-diluées. La couche suivante peut être appliquée dès que la précédente ne colle plus c-à-d après 2-4 heures ou 8 heures au max.

Conseil : ajoutez 5% de granulat anti-dérapant pour plus de sécurité en marchant.

Note: poncez légèrement entre la deuxième et la troisième couche.

Attention : pour éviter le durcissement du produit dans l'emballage, fermez l'emballage hermétiquement après usage.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau. Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Il faut veiller à une bonne aération lors de l'application et porter un masque respiratoire à cartouche pour solvants.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.