

## :: PAINT ESTOVOSS SUPER

### *Beschrijving:*

Is een 1 component solventhoudende, slijtvaste PU-coating die reageert op de luchtvochtigheid. Satijnglanzende verf voor industrievloeren en garages. Uiterst bestendig tegen zuren, logen, olie en brandstoffen. Geschikt voor toepassingen binnen en buiten, is UV-bestendig. Leverbaar in 1lt, 5 lt en 10 lt verpakkingen.

### *Toepassing:*

Als waterdichting voor poreuze ondergronden. Eindlaag voor beton, metaal voor binnen en buiten. Bij pas gegoten beton dient u minstens 28 dagen te wachten alvorens u G4 Primer en vervolgens Estovoss aanbrengt. Eenvoudig in onderhoud. Hoogwaardige afwerkcoating voor de industrie, balkons, landbouwbedrijven en kelder of garages. Bestaat enkel in een grijze kleur, +- RAL 7001.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur:	grijs
Viscositeit:	250 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,5 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik:	300 gr/m <sup>2</sup> /1 <sup>ste</sup> laag (=200 ml) + 200 gr/m <sup>2</sup> /2 <sup>de</sup> laag (=130 ml)
Shore:	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng onze primer G4 aan met een borstel of rol. Na 2-4 uren (max. 12 uren) kan Estovoss aangebracht worden.

Breng Estovoss aan met borstel of rol. Deze is stofdroog na 2 uren. Wachtijd tussen de lagen: 6 à 8 uren met een max. van 12 uren. Kan eventueel verdund worden met max. 10% PU-verdunner. Beloopbaar na 6 uren, licht belastbaar na 12 uren en volledig doorgehard na 7 dagen. U kunt gebruik maken van ons antislipgranulaat (5%) om het oppervlak antislip te maken. Goed oproeren voor gebruik.

Raadpleeg ons verwerkingsblad voor verdere info.

Opgelet voor eens geopende verpakkingen; deze dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleinere verpakking. Indien er zich velvorming voordoet gelieve deze dan eerst zorgvuldig te verwijderen.

Opgelet: een te hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbelletjes aan het oppervlak.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Opgelet: is licht ontvlambaar.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.